

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterráneo N°1 Mo
Monta Camillas, Ascensores
YORK
YGFC05CBAHEFXLEG
505311E19666925

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

N° de Activo Fijo	50001967-0	
N° OT	6503	
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499	

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

	6503
Av. Manque	hue Norte 1499
Ene	ro, 2022
Mai	ntención

855

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	40.1

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.5	2.1	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.26 0.24 0.22 0.4

- ·	
Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	25-01-2022
i cona ivialitalitali.	LU UI LULL

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica