

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 601	
YORK	
YGFC06CBASEFXLEH	
50531C64668941	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1731	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT 2209 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.5	
Calor	33.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	3.1	2.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.42 0.4 0.39 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	28-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos** 



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica