

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -4
Coasin Sala De Reuniones
YORK
YGFC10CBAHEFR
F503001EK08747

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	244	
N° de Activo Fijo	50001585-0	

N° OT	6279
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	39.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.28 0.26 0.24 0.48 0.26 0.24 0.22 0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención	22-01-2022

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica