

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Compacto
Sala De Maquina Piso -1
Compacto E931 Resonador Scanner
CARRIER
50TQBO90-E931
0815B00274009

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

1618
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

S/R

Limpieza de filtros Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.1	
Calor	_	
Retorno		

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
	<b>✓</b>	1.03			1.3	
	<b>✓</b>	2.39			4.6	
<b>~</b>		8.35	8.29	8.25	15.9	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

\_\_\_\_\_

Fecha Mantención:

14-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

OR Grapos 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica