

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
Subterráneo N°2 Torre Sur
Carpa Laboratorio 04
TRANE
4TWK0524JBP00AA
191273G53824YHC0026

N° de Activo Fijo

S/Reg

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Av. Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

5541

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	9.2				
Calor	39.5				
Retorno					

Observaciones:

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Ventilador Exterior		✓	0.25			0.4		
Ventilador Interior		✓	4.2			8.73		
Compresor 1								
Compresor 2								

Fecha Manteno	ción: 18-12-2021	_		
Técnico 1	Xavier Matute			

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Luis Osorio

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica