

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Torre Sur
Periférica
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5009002EF19215

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>✓</b>	
~	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
~	
~	
	,

Correlativo de Fan Coil	1230
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7704 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.8	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
3.6	3	2.4			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.23 0.22 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	23-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica