

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 2 HABITACION
HABITACION 204 VIT
YORK
YGFC06CBAUEFXLEH
50532N09309849

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	2096
N° de Activo Fijo	50004077-0

N° OT 10048
Edificio AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución Abril, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.8	2.1	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.29 0.27 0.26 0.45

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	04-05-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Ano

Andrés Ramírez

Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

(170) Kamprez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica