

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterráneo N° 1 MO
Central de Alimentación Cuarto Frío
YORK
YGFC10CBAUEFXLEH
50531K76879593

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	848
N° de Activo Fijo	50003218-0

3560 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.5	
Calor	40.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	2.8	2.1

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.42 0.35 0.31 0.51 0.44 0.36 0.3 0.51

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

28-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica