

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Altillo Sub.1° Torre Medica
Vex 141 Vestidor N°1 Estac. Antiguo
S&P
CVB-320/320V
THS-9669

N° de Activo Fijo 50002231-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4354
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

	Medición de Consumos Eléctric					os (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor		~	2.59			3.5	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 16-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diapper

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica