

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Techo HT
Bodega de Materiales HT 2
CLARK
CSU-18HRE2
CSU-18HRE02

N° de Activo Fijo	50002868-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7921
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	11.2
Calor	41.6
Retorno	

Medición de Consumos Eléctricos (A) S **Nominal** Trif Mono R **Ventilador Exterior** 0.72 1.22 **Ventilador Interior** 0.53 **~** 0.32 Compresor 1 5.2 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 01-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica