

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Radioterapia Sala De Informes
YORK
YGFC012CBAHEFL
F5011011EF19457

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1237
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5382 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.7	2	1.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.34 0.31 0.29 0.65 Motor 2 0.35 0.32 0.29 0.65 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Técnico 1 Xavier Matute Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica