

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Sub Gerencia
Sub Gerencia De Administración De Personal
YORK
YGFC08CBAHEF-R
F5011008EF20454

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1565
N° de Activo Fijo	50001062-0

N° OT 6085

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Enero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.5
Calor	37.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.24 0.22 0.2 0.33 Motor 2 0.23 0.21 0.2 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica