

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estacionamiento Manquehue Sub.1º
Vex 20 Laboratorio Clinico
SODECA
CBSOR 560-X-15
THS-5601

N° de Activo Fijo	50001431-0		
N° OT	3225		

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3225
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
~	
<b>✓</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		1.45	1.52	1.51	2.69

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

20-10-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica