

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire
Techo Coronaria
Vex 523 Pabellon 13
TECNIFAN
TSA15/7
THS-T51517

N° de Activo Fijo 50003006-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2230
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		0.49	0.55	0.51	1.3

Fecha Mant	ención: 28-09-2021
Tágniag 1	Vohonoon Hon-it-
Técnico 1 Técnico 2	Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica