

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 04
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00042

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4905
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

12004144-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
~
~
✓
~
~
~
~
~
~

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8.2		
Calor	33		
Retorno			

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	6.09			13
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.9			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
	40.40.004
Fecha Mantención:	12-12-2021 ———————————————————————————————————

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

**Xavier Matute** 

**Luis Osorio** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica