

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil               |
|------------------------|
| Piso 3 Ht Torre Medica |
| Habitación 2           |
| YORK                   |
| YGFC04CBAHEF-R         |
| F5041002EF20085        |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>~</b> |  |
|----------|--|
| <b>~</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 542 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo       | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 3996            |
|-----------------|
| Vitacura 5951   |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención      |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| Frío 10                      |  |  |  |
| 38.9                         |  |  |  |
|                              |  |  |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |  |
| 3.1                                 | 2.7   | 2.1  |  |  |

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.21 0.17 0.14 0.28

|             |                    |   | <br> | <br> |
|-------------|--------------------|---|------|------|
| Fecha Mante | ención: 05-11-2021 |   |      |      |
|             |                    | _ |      |      |

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica