

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 605	
YORK	
YGFC06CBASEFR	
50531C64668995	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1735
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5055 **Edificio** Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.2	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.38	0.36	0.32	0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	15-12-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica