

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterráneo N°1 Mo
Monta Camillas, Ascensores
YORK
YGFC05CBAHEFXLEG
505311E19666925

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	855
N° de Activo Fijo	50001967-0

N° OT2888EdificioAv. Manquehue Norte 1499Período de EjecuciónOctubre, 2021ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.9	
Calor	38	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	1.9	1.3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.25 0.23 0.22 0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 13-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica