

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Odontologia Consulta 4
YORK
CPY03R65V2LGER3
9146690

**~ ~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1229
N° de Activo Fijo	S/R

5265 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Mantención

> Chequeo de Temperaturas (°C) Frío 13.2 Calor 37.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.9	2	1.3		

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.24	0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica