

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maq. P6º Norte Clínica	
Hab 563 UCI Adultos P5 CAS	
INTERCAL	
MF00-13-0-0-H	
15494.2.4.1	

N° de Activo Fijo 50003783-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8509
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		0.61	0.63	0.57	2.47

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 15-03-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica