

ORDEN DE TRABAJO

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Torre Sur	
Medicina Preventiva	
YORK	
YGFC04CBAHEF-R	
F5011004EF20230	

N° OT 9630 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	11.5
Calor	32

1184

S/R

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.2	2.8	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.26 0.24 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
- 1 14	40.04.0000
Fecha Mantención:	19-04-2022

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Miguel Angel Delgado

Luis Osorio

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica