

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
SALA DE MAQ. P7º SUR-A CLINICA
VEX 32 CASINO AUTOSERVICIO N°1 Y N°2
TETLAK
ESP
382

N° de Activo Fijo 50001828-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8045 **AV. VITACURA 5951** Marzo, 2022 Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
~
✓
✓
✓
✓
~
~
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		2.24	2.35	2.31	3.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito

Técnico 2

Técnico 1

José Paricaguan

04-03-2022

Mantencian Grupb 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico