

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil          |  |
|-------------------|--|
| Piso 2 Habitacion |  |
| Sur, Hab 235      |  |
| ANWO              |  |
| FCA400CT          |  |
| K114061770        |  |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓        |  |
|----------|--|
| <b>~</b> |  |
| ✓        |  |
| N/A      |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1627 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT 3483 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 11.7 |  |
| Calor                        | 39   |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.7                                 | 3.2   | 2.4  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.27 0.25 0.23 0.42

| Observaciones: Se re | realiza mantención preventiva |
|----------------------|-------------------------------|
|                      |                               |
|                      |                               |
|                      |                               |
|                      |                               |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

22-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica