

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 6 Clinica
Estar Enfemeras
YORK
FC-636
50531C64668939

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	475
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

5075
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

nperaturas (°C)
10
40

Nominal

0.54

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.5	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Motor 1 0.4 0.39 0.38 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-12-2021
i echa mantencion.	17-12-2021

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica