

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sur Oriente Hualtatas
Vex-560 Estacionamiento Sub N°4 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
23470

N° de Activo Fijo 50003111-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5555
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
~	
~	
~	
~	
>	
~	
✓	
~	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

							Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal			
Motor	~		3.5	3.3	3.2	8.14			

Observacion	nes: Se reali	za mantención preventiva
Fecha Mante	ención: 18-12-20	21
Técnico 1	Xavier Matur	
Técnico 2	Luis Osorio	

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica