

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 11 Torre Sur
Secretaria Interna
YORK
YGFC 03CBAHEF-R
F5011002EF20108

Limpieza de filtros **~**

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50001509-0		
N° OT	1895		
Edificio	Vitacura 5951		

Correlativo de Fan Coil

N° OT	1895
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantención

1515

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	39.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.4	1.8	1.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.19 0.15 0.12 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

17-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica