

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Casino
Casino 3
YORK
YGFC12CBAHEF-L
F5011011EF19428

Correlativo de Fan Coil	158	
N° de Activo Fijo	50001287-0	

N° OT 3393

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	14.2	
Calor	14.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	0	0	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.39			0.65
0.41			0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica