

Torque del motor para subir $W = 10\text{ N}$, sin reductor

