

Torque necesario en el pivote:  $T = W \cdot L \cdot \cos \theta$  (máximo con la placa abajo)

