


REFERENCIAS

- Señales y datos
- Circuito de excitación
- Puesta a tierra
- Espira auxiliar
- Alimentación 220 V CA
- 220 V — Alimentado desde la zapatilla
- Borne de conexión
- n — N° de cable (ver lista)

N°	Desde	Hasta	Cable / función
1	Robot	Control box	Cable principal GRIS
2	PC GRIS	Control box	USB
3	PC GRIS	Control box	Ethernet
4	Tablero EL CID	PC EL CID	USB
5	Robot	Tablero EL CID	Señal del captor Chattock
6	Robot	Tablero EL CID	Señal de posición axial
7	Variac / Tablero EL CID	Arrollamiento	Cable de excitación (50 m)
8	Espira auxiliar	Multímetro	Cable de espira auxiliar
9	Núcleo / Tablero EL CID	Zapatilla	Tierra (verde/amarillo)
10	Zapatilla	Equipos 220 V	Alimentación (IEC C13)

MECANALISIS

ESQUEMA GENERAL DE CONEXIONES

Sistema GRIS – inspección visual, EL CID y WTT

DOCUMENTO	REV.	FECHA	ESCALA
00503-00-EPG001 – Figura 1	00	28/10/2026	S/E

Basado en «Esquema de conexión para ensayo ELCID» (P. Pelegrina, 03/07/2025).