


Bus isofásico: costo relativo de la inspección

Caso único reportado por una utility. La razón 10x es de ese caso; no está generalizada al mercado.



≈ **USD 100.000**

costo de vendor por implementación,
experiencia de una utility

< **1 día**

duración de la ejecución
de la inspección

Inmediato

payback según la evaluación
EPRI SWEEP

Fuente: EPRI, Plant Modernization Toolbox, MTA-MA-029 (dato publicado por EPRI sobre un caso de utility).