

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Unidad Medicina Transfusional (UMT)

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
19	47	7

APOYO DIAGNOSTICO

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	1	Habitación 4 Camas

ESTERILIZACION			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lavadora Descontaminadora Material De Vidrio Matachana MAT LD90 Ficha en Drive >	1	Ácidos nucleicos
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Sistema de registro — Impresora integrada • Impresora: Fallas ocurridas.			

LABORATORIO/FARMACIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Sistema Refrigerado Para Almacenamiento Temporal Y Transporte De Sangre Y Hemoderivados HAIER HZY-15Z Ficha en Drive >	8	Equipos
	Cooler 48l BMEDICAL MT25 Ficha en Drive >	4	Equipos
	Centrifuga Universal THERMO MEGAFUGE ST1 Ficha en Drive >	3	Lavado Material · Proc. Nasofibr.
	Refrigerador Banco De Sangre HAIER HXC-429T Ficha en Drive >	3	Box Prótesis Removable
	Freezer -30° C THERMO SCIENTIFIC TSX1230FV Ficha en Drive >	2	Box Prótesis Removable
	Freezer -80°C 500L MIDEA BIOMEDICAL MD-86L568 Ficha en Drive >	2	Box Prótesis Removable
	Incubador/Agitador De Plaquetas HELMER 5410120-1 Ficha en Drive >	2	Box Prótesis Removable
	Baño Termorregulado MEMMERT WTB6 Ficha en Drive >	1	Lavado Material

	Conector Esteril de Tubuladuras TERUMO BCT TSCII Ficha en Drive >	1	Lavado Material
	Estufa De Secado BINDER ED56 9010-0333 Ficha en Drive >	1	Ácidos nucleicos
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1	Tecnólogo Médico Coordinador

MOBILIARIO CLINICO				
Imagen		Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.070 Piso Clínico COINFYRE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo  Asiento  Ruedas con freno 		Piso Taburete Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	6	Lavado Material · Proc. Nasofibr. · Ácidos nucleicos
		Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	4	Habitación 4 Camas · Lavado Material
		Sillon Banco De Sangre LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	2	Habitación 4 Camas
		Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1	Habitación 4 Camas
		Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1	Habitación 4 Camas

SIN CLASIFICAR			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
 MACOSEAL SE 160	Selladora Tubuladora MACOPHARMA MACOSEAL SE160, SELLADOR DE MESA Ficha en Drive >	3	Habitación 4 Camas · Lavado Material