2 PHASE ENERGY METER 100A (2PEM-100A)

https://2pem100a.blogspot.com






1.- Remove the cover of MCB-100A







2.- Remover el Jumper



3.- Conectar el Cable USB a un Computador




4.- Conectar las bobinas de medición




https://2pem100a.blogspot.com

5.- Grapar las bobinas en las líneas de Carga



6.- Energizar el MCB-100A



https://2pem100a.blogspot.com

7.- Instalar ARDUINO IDE en la Computadora

