
Fused hysteresis
Mode hysteresis
Fixed return
Following hysteresis
Benign alarm points (%)
30
25
20
15
10
5
0
P1: no lag
P2: 40 ms lag
P3: 80 ms lag + noise