

Conservation Check - last 2 cycles
E(t) - E(start)
work in - losses
Energy (pJ)
150
100
50
0
−50
−100
−150
400
425
450
475
500
|residual| / throughput
10^{-10}
10^{-15}
400
425
450
475
500
t (ms)