

Conservation Check - full run
E(t) - E(start)
work in - losses
Energy (pJ)
400
300
200
100
0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
|residual| / throughput
10^{-10}
10^{-15}
Time (s)