

Conservation Check - last 2 cycles
E(t) - E(start)
work in - losses
Energy (pJ)
200
100
0
−100
400
425
450
475
500
|residual| / throughput
10^{-10}
10^{-15}
t (ms)