

Conservation Check - last 2 cycles
E(t) - E(start)
work in - losses
Energy (pJ)
100
75
50
25
0
400
425
450
475
500
|residual| / throughput
10^{-14}
10^{-16}
400
425
450
475
500
t (ms)