T-Tabelle

	Spezifikationen													Arbeitspakete													
	Betrieb bei Hohen Temperaturen (bis 40°C)	Motorleistung hoch (>2kW)	Lebensdauer > 30000h	Netzbetrieb des Motors möglich	Im freien benutzbar	Betrieb bei niedrigen Temperaturen (bis - 10°C)	Niedriger Stromverbrauch >2kWh	Regelbare Geschwindigkeit	Rostfreier Stahl	Kompakte (Kettenlänge < 1000mm)			Funktionen	би	eines Dichtungskonzepts	Schweißnähte an der Trommel	Spannpressverbandes	gunudo	erechnung	ellung		nstruktion	bunb	Gehäuse			
Gewichtung (aus Paarweisem Vergleich)	10	10	8	8	7	7	6	6	6	6	Gew. Summe	nomiert auf max. 10	Bezeichnung	Wellenauslegung	Ausarbeitung e	Auslegung der	Auslegen des S	Keilwellenberechnung	Kerbwirkungsberechnung	Zeichnungserstellung	Motor Auswahl	Untergrund Kon	Kettenradauslegung	Konstruktion G	Bandauswahl	SUMME	
Einfluss der Funktion auf die Spezifikation [3=sehr stark, 2=stark, 1=wenig; 0=keinen]	0	1	3	0	2	0	0	0	2	0	60	3	Befestigung Mitnehmer - Band	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5	luss der Funktion auf die Arbeitspakete 3=sehr stark, 2=stark, 1=wenig; 0=keinen]
	3	2	2	0	0	2	0	0	3	0	98	5	Welle	3	1	0	1	3	3	2	0	0	0	2	0	15	
	2	1	3	0	2	2	0	0	1	0	88	5	Wellenlagerung	3	3	0	0	0	2	2	0	1	0	3	0	14	
	2	0	3	0	3	2	0	0	0	0	79	4	Abdichtung	2	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	11	
	2	3	3	3	2	2	3	3	3	0	180	10	Antrieb/Motor	1	0	0	0	1	1	2	3	0	3	0	0	11	
	1	1	2	0	0	1	0	0	3	0	61	3	Verbindung Welle - Trommel	3	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	13	
	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	26	1	Trommel	1	0	3	3	0	0	2	0	0	0	0	3	12	der Arbei nr sta
	1	1	2	0	2	1	0	0	3	3	93	5	Kettentrieb	1	0	0	0	1	1	2	3	0	3	0	0	11	Ss seh
	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	26	1	Lagerböcke	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	3	0	10	Einfluss d die Arl [3=sehr 1=weni
	2	0	1	0	3	2	0	0	2	0	75	4	Gehäuse	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	9	┧┋ ╸ ┃
	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	53	3	Befestigung auf dem Untergrund	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5	
SUMME	13	10	22	3	19	12	3	3	21	5				15	10	6	- /	5	10	22	8	- /	6	14	6		SUMME