

Vorlesung Risikoanalyse und Risikobewertung

DIE FEHLERMÖGLICHKEITS- UND EINFLUSSANALYSE



Eine FMEA ...

- ... verbessert die Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit der bewerteten Produkte/Prozesse.
- ... verringert den Zeitaufwand und die Kosten für die Produktumgestaltung/-Neuentwicklung.
- ... dokumentiert und verfolgt getroffene Maßnahmen zur Risikoreduzierung.
- ... unterstützt die Erstellung robuster Prüfpläne.
- ... hilft bei der Erstellung robuster Designverifizierungspläne.
- ... unterstützt Anwender bei der Priorisierung und Fokussierung auf die Verhinderung/Reduzierung von Produkt- und Prozessfehlern und/oder hilft, das Auftreten von Problemen zu verhindern.
- ... verbessert die Kunden-/Verbraucherzufriedenheit.

DHBW Heidenheim _____

Die FMEA muss ...

- ... verständlich sein! (Beschreibung möglicher Fehler und die als angemessen beurteilten Maßnahmen)
- ... eindeutig sein! (Der für die Umsetzung dieser Maßnahmen Verantwortliche muss benannt sein)
- ... technisch präzise formuliert sein! (Formulierte Risiken müssen nachvollziehbar sein. Nicht zu verwenden sind dehnbare oder gar emotional besetzte Begriffe (gefährlich, untragbar, unverantwortlich, usw.)
- ... wahr sein! (Mögliche Fehler dürfen nicht verharmlost werden, auch wenn dies im Einzelfall unangenehm sein kann (Nachentwicklung, Lieferrückstand, Rückrufaktion, usw.))
- ... vollständig sein! (<u>Erkannte</u> mögliche Fehler dürfen nicht unterschlagen werden!)

Anm.: Auch die Sorge, über die fachgerecht und vollständig erstellte FMEA zu viel Know-how preiszugeben, darf nicht zu einer eingeschränkten Darstellung führen!

DHBW Heidenheim _____

Die in der FMEA **festgelegten Maßnahmen** müssen abgearbeitet werden, d.h. es muss nachvollziehbar, begründet dokumentiert werden, dass ...

- das Risiko ausreichend reduziert ist,
- Maßnahmen zur Senkung des Risikos unterbleiben oder
- welche Maßnahmen wer wann nachvollziehbar durchgeführt hat.

Neue technische Entwicklungen, neue Anforderungen oder die Einführung neuer Produkte können dazu führen, dass eine FMEA ...

- ... überprüft,
- ... überarbeitet oder
- ... neu erstellt werden muss,

auch wenn an dem Produkt selbst keine Änderungen vorgenommen wurden!

- Die Durchführung der FMEA kann sehr zeitaufwändig sein.
- Daher muss das Management folgende Punkte beachten:
 - Ressourcen bereitstellen
 - Ausbildung und Schulung der MA sicherstellen
 - Tätigkeiten priorisieren
 - (Weisungs-) Befugnisse erteilen
 - Design- und Prozessverantwortlichen aktiv beteiligen
 - Engagement und Rückendeckung durch die Unternehmensführung.
- Das Management trägt die Verantwortung für die Durchführung der FMEA.
- Das Management ist uneingeschränkt für die durch die FMEA ermittelten Risiken und Maßnahmen zur Risikoreduzierung verantwortlich.

Geschichte der FMEA (1/3)

Die geschichtliche Entwicklung der FMEA reicht mehr als 60 Jahre zurück. Die folgenden Meilensteine sind für die Methode von Bedeutung:

- 1949: Die FMEA-Methode wurde unter der Bezeichnung "Military Specification MIL-P-1629" vom US-Militär entwickelt. Sie diente als Technik zur Bewertung der Zuverlässigkeit zwecks Darstellung der Folgen von system- und ausrüstungsbezogenen Fehlern. Die Fehler wurden anhand ihrer Auswirkungen auf Erfolg, Personal und Sicherheit der Ausrüstung unterschieden.
- 1955: Umfassende Anwendung der "Analyse potenzieller Probleme (APP)" von Kepner/Tregoe
- 1963: Die nationale Luft- und Raumfahrtbehörde der USA (NASA) entwickelte die FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) für die Apollo-Mission.
- 1965: Umfassende Anwendung in der Luft- und Raumfahrttechnik, Lebensmittelindustrie und Nukleartechnik.
- 1975: Diese Methode wurde in der Kerntechnik und anderen Branchen eingeführt.
- 1977: Beginn der Verwendung der FMEA-Methode in der Automobilbranche durch Ford Motor Co.

Geschichte der FMEA (2/3)

- 1980: In Deutschland wurde sie als DIN 25448 mit dem Titel "Fehlerfolgeanalyse (Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse)" in den Normenkatalog aufgenommen. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) entwickelte die Methodik (automobilspezifisch) weiter.
- 1986: Die erste Methodenbeschreibung wurde in VDA 4 unter dem Titel "Sicherung der Qualität vor Serieneinsatz" veröffentlicht. Diese Methode hat immer größere Verbreitung in der Automobilindustrie gefunden.
- 1990: Die Methode für die System-FMEA Produkt und die System-FMEA Prozess wurde vom VDA für die Automobilindustrie weiter-entwickelt. In der Medizin- und Telekommunikationstechnik hielt die FMEA-Methode in den 1990er-Jahren Einzug.
- 1993: Das AIAG FMEA Reference Manual wurde von den FMEA-Teams bei Chrysler, Ford und General Motors unter Schirmherrschaft der ASQC (American Society for Quality Control) Abt. Automobilindustrie entwickelt und veröffentlicht. Dieses Referenz-Handbuch sollte den Mehraufwand im Lieferantenmanagement aufgrund abweichender Richtlinien und Formate reduzieren.
- 1994: Der SAE J1739 FMEA Standard wurde gemeinsam von Chrysler, Ford und GM entwickelt. Finanziert wurde das Projekt vom USCAR (United States Council for Automotive Research LLC).
- 1995: SAE J1739 2. Auflage.
- 1996: VDA-Band 4, Teil 2 wurde mit dem Zusatz "Sicherung der Qualität vor Serieneinsatz System-FMEA" veröffentlicht.

Geschichte der FMEA (3/3)

- 1999: Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) gründete eine Arbeitsgruppe, um die Anwendung der FMEA für zusätzliche Felder zu formulieren, beispielsweise für den Dienstleistungssektor und das Projektmanagement.
- 2000: SAE J1739 wurde als empfohlene Praktik überarbeitet.
- 2001: Der Band 13-11 des DGQ wurde veröffentlicht.
- 2001: Internationale Standardisierung (IEC 60812). Die 3. Auflage des SAE J1739 Handbuchs diente als Referenz für den Qualitäts-standard QS 9000. Die 3. Auflage des AIAG FMEA-Handbuchs wurde veröffentlicht.
- 2002: Der Band 13-11 des DGQ wurde überarbeitet.
- 2006: Das VDA-Handbuch wurde überarbeitet.
- 2008: Die 4. Auflage des SAE J1739 ist die technische Grundlage für das AIAG-Referenzhandbuch. Mitglieder der J1739-Arbeitsgruppe wirkten an den technischen Änderungen und Verbesserungen an den AIAG FMEA Referenzhandbüchern mit. 4. Auflage AIAG FMEA-Handbuchs wurde veröffentlicht.
- 2009: Die Ausgabe der DGQ wurde zur Norm erhoben.
- 2015: Es wurde die Notwendigkeit erkannt, die FMEA-Handbücher für den Nutzen multinationaler OEMs und Anbieter zu harmonisieren. Dies bot die Gelegenheit, einen verbesserten Text zu entwickeln, Bewertungsskalen zu standardisieren, die Methode des Risiko-Ratings zu verbessern und Risikobewertungen speziell für die funktionale Sicherheit einzubinden.
- 2017/18: Abschaffung der RPZ und Übergang zur Aufgabenpriorität (AIAG / VDA Gelbdruck)
- 09/2019: FMEA Handbuch (VDS/AIAG) erscheint in geänderter Neuauflage

Heidenheim


3 Fälle zur Anwendung einer FMEA

- Fall 1: Neue/s Konstruktion/Design, neue Technologie oder neuer Prozess
- Fall 2: Neue Anwendung eines vorhandenen Designs oder Prozesses
- Fall 3: Technische Änderungen an einem bestehenden Design oder Prozess
- Auslöser für die 3 Fälle können sein ...
 - Änderungen an Produkten oder Prozessen
 - Änderungen von Betriebsbedingungen
 - Geänderte Anforderungen (Gesetze, Normen, Kunden, Stand der Technik)
 - Qualitätsprobleme (z.B. Erkenntnisse i. d. Produktion, Feldausfälle, interne/externe Beanstandungen)
 - Änderungen in der Risikobewertung / -beurteilung
 - Erkenntnisse (Lessons Learned) aus der Produktbeobachtung
 - Andere gewonnene Erkenntnisse (Lessons learned)



Risikoanalysen produktorientiert für Anforderungen, Funktionen, Bauteile, Schnittstellen und das


Produkt durchführen






DHBW Heidenheim _____

Risikoanalysen prozessorientiert für Montageprozesse, Fertigungsprozess und für die Lieferkette durchführen







Übersicht über Arten der FMEA und Risikoanalysen






FMEA analysiert Risiken in neuen Produkten - DRBFM analysiert Risiken in Produktveränderungen





Die Design Review Based on Failure Mode (DRBFM) dient zur Risikoreduzierung von Produktänderungen.





Sechs Schritte einer Design-/Produkt-/Konstruktions-FMEA

Schritt 1: Betrachtungsumfang

Schritt 2:


Strukturanalyse

- Schritt 2a: Vorselektion
- Schritt 3: Funktionsanalyse
- Schritt 4: Fehleranalyse
- Schritt 5: Risikobewertung
 - Schritt 6: **Optimierung**


- Das Projekt beschreiben und den Projektplan erstellen
- Analysegrenzen festlegen
- Festlegen der FMEA Grundlagen und Einbeziehung der Lessons Learned
- Die Struktur des Produktes bestimmen (ggf. Ableitung aus Stückliste)
- z.B. Produkt > Baugruppe > Unterbaugruppe > Komponenten
- Kunden- und interne Anforderungen kategorisieren (KANO) und Priorisieren (Paarweiser Vergleich)
- Die Funktionen des Systems aus dem Pflichtenheft ableiten und ggf. definieren und visualisieren
- Die definierten Funktionen vorselektieren und priorisieren (T-Tabelle)
- Fehlfunktionen der Systemstruktur zuordnen
- Fehlernetz / Fehlerketten aufbauen (Fehler Folgen Ursachen)
- Die erkannten Fehlerketten mit bestehenden Verhütungs- und Entdeckungsmaßnahmen versehen
- Aktuellen Risikostand bewerten (Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit, Bedeutung)
- Maßnahmen mit Verantwortlichkeit und Zieldatum definieren
- Neubewertung von Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit (Bedeutung bleibt unverändert!)
- Maßnahmen abschätzen (Komplexität, Kosten, Termine)
- Maßnahmen umsetzen und zurückmelden















Schritt 1: Betrachtungsumfang


Ziele der Festlegung des Betrachtungsumfangs:

- Definition/Auswahl des Analyseumfangs für eine D-FMEA → konsequente Ausrichtung und Orientierung sicherstellen!
- Erstellung eines Projektplans
- Einbindung der aus der Vergangenheit relevanten gewonnenen Erkenntnisse (Lessons Learned)
- Definition des Teams und ...
- ... der Team-Verantwortung




Schritt 2: Strukturanalyse

Ziele der Strukturanalyse:



- Ermittlung der relevanten Systemelemente und Definition einer Systemstruktur
- Visualisierung des Betrachtungsumfangs der Analyse Strukturbäume, Block-/ Abgrenzungsdiagrammen, usw.
- Analyse der Beziehungen, Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen definierten Systemelementen

Schritt 2a: Vorselektion



Schritt 3: Funktionsanalyse

Ziele der Funktionsanalyse:


- Zuweisung von Funktionen zu den relevanten Systemelementen
- Überblick über die Funktionalität des Produkts
- Beschreibung der einzelnen Funktionen im Detail
- Zuweisung von Anforderungen/Merkmalen zu einzelnen Funktionen
- **Visualisierung** eines Funktionsnetzes, einer Funktionsstruktur, eines Funktionsbaums oder einer Funktionsmatrix, usw.
- Herunterbrechen der Kundenfunktionen (extern und intern) auf die zugehörigen Anforderungen für die bestimmungsgemäße Verwendung
- Die Funktionsanalyse dient als Basis, um jedes Systemelement später auf die Fehlerquellen und die damit verbundenen Risiken hin untersuchen zu können
- Zu diesem Zweck sind umfassende Kenntnisse des Systems, der Betriebsbedingungen, sowie den auf das System einwirkenden Umweltbedingungen erforderlich, zum Beispiel Wärme, Kälte, Staub, Spritzwasser, Salz, Eis, Vibrationen, elektrische Fehler usw.





Schritt 3: Funktionsanalyse

Definition Schnittstelle:




- Hauptfunktionen sind solche Funktionen, die direkt zur Erfüllung des Produktes beitragen. Nebenfunktionen im Sinne der unterstützenden Funktionen leisten zur Erfüllung der Gesamtfunktion nur indirekt einen Beitrag.
- Eine **Schnittstelle** ist eine Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen Elementen eines Systems, die als Funktionen
- Es gibt 5 Hauptarten von Schnittstellen:

angesehen werden können.

- Physikalische Verbindung
 (z.B.: Halter, Bolzen, Klammern und verschiedene Anschlüsse)
- Austausch von Stoffen (z.B.: pneumatische, hydraulische u.a. Flüssigkeiten oder ein anderer Austausch von Stoffen)
- Energieübertragung
 (z.B.: Wärmeübertragung, Reibung oder Bewegungsübertragung über
 - Kettenglieder, Getriebe usw.)
- Datenaustausch
 (z.B.: Computereingaben oder -ausgaben, Kabelbäume, elektrische
 - Signale oder andere Arten von Datenaustausch, Cyber-
 - Sicherheitselemente)
- **Mensch-Maschine** (z.B.: Steuerelemente, Schalter, Spiegel, Anzeigen, Warnungen, Sitze, Ein-
 - /Ausgänge)
- Andere Arten von Schnittstellen: statische bzw. dynamische physische Abstände zwischen Bauteilen
- Anm.: Weil Schnittstellen zwischen Subsystemen und Komponenten 50% und mehr der Fehlerarten einer DFMEA ausmachen, ist die sorgfältige Betrachtung, zusätzlich zu den eigentlichen Inhalten der Subsysteme und Komponenten, notwendig.



Schritt 4: Fehleranalyse - Ziele



Ziel der Fehleranalyse:


Fehler sind aus den bekannten Funktionen abgeleitet, dabei kann eine Funktion mehrere Fehler haben. Je nach Blickpunkt kann ein Fehler als Fehlerursache, Fehlfunktion oder als Fehlerfolge eingestuft sein.

- Identifizierung der Fehlerfolgen, Fehlerarten und Fehlerursachen bezogen auf die Funktion eines Systemelementes
- Erstellung der Fehlerkette (Fehlerfolgen, Fehlerarten, Fehlerursachen)
- Visualisierung von Fehlerbeziehungen (Fehler-Folge-Ursache-Ketten, Fehlernetze bzw. FMEA-Formblatt)
- Zusammenarbeit zwischen Kunden und Lieferanten (Fehlerfolge / Fehlerursache)

Schritt 4: Fehleranalyse - Fehlerarten


Kategorisierung der Fehlerarten:

- Funktionsverlust (Betriebsunfähigkeit, Verharren auf einem bestimmten Wert)
- Eingeschränkte Funktion (Leistungsverlust)
- Funktionsverschlechterung (Leistungsverlust im Laufe der Zeit)
- Überfunktion (Betrieb über dem zulässigen Schwellenwert)
- Schwankende Funktion (zufälliger Start/Stopp/Start)
- Unbeabsichtigte Funktion (Betrieb zur falschen Zeit, unbeabsichtigte Richtung, abweichende Leistung)
- Verzögerte Funktion (Betrieb nach unbeabsichtigtem Zeitintervall)



Schritt 4: Fehleranalyse

- Mit einer Funktion können mehrere Fehler verknüpft sein. Daher darf das Team die Arbeit nicht beenden, nachdem der erste Fehler ermittelt wurde.
- Die Frage sollte vielmehr lauten: "Welche Fehler sind noch möglich?"



Eingang, Kontrollfaktoren und Störfaktoren sind innerhalb des erlaubten Bereichs. Das fehlerhafte Design der Funktion f (x, w, z) erzeugt ein fehlerhaftes Ergebnis und/oder ungeplante Ergebnisse treten auf.



DHBW Heidenheim _____

Schritt 5: Risikoanalyse - Ziele


Ziel der Risikoanalyse ist ...

- ... die Zuweisung von Vermeidungsmaßnahmen (vorhanden und/oder geplant)
- ... die Zuweisung von Entdeckungsmaßnahmen (vorhanden und/oder geplant)
- ... die **Bewertung** für Bedeutung, Auftreten und Entdeckung für jede Fehlerkette.
- ... die **Bewertung** der Aufgabenprioritäten



Nützliches Werkzeug zur Ermittlung der Fehler

Ishikawa Diagramm (Fishbone-Ansatz)





Schritt 5: Risikoanalyse

Aktuelle Vermeidungsmaßnahmen:

- Aktuelle Vermeidungsmaßnahmen beschreiben, wie eine potenzielle Ursache, die zu einer Fehlerart führt, mithilfe von bewährten Ressourcen verhindert wird. Sie beschreiben die Grundlage zur Bestimmung des Auftretens. Vermeidungsmaßnahmen beziehen sich auf die Leistungs-anforderung.
- Aktuelle Vermeidungsmaßnahmen müssen verständlich und umfassend beschrieben werden.
 Falls erforderlich kann dies durch Verweis auf ein zusätzliches Dokument erfolgen.
 Bezeichnungen wie "bewährtes Material" oder "gewonnene Erkenntnisse (Lessons Learned)", reichen als Angaben für Maßnahmen nicht aus.
- Das D-FMEA-Team muss außerdem konstruktionsbezogene Sicherheitsbereiche als Vermeidungsmaßnahme einbeziehen.
- Vermeidungsmaßnahmen liefern Informationen oder Regeln, die bei der Konstruktion als Input dienen.

DHBW Heidenheim ____

Schritt 5: Risikoanalyse

Beispiele aktueller Vermeidungsmaßnahmen:

- Eingehaltene EMV-Richtlinien, Richtlinie 89/336/EEC
- System-Design gemäß Simulation, Toleranzberechnung und Verfahren Analyse von Konzepten zur Bestimmung von Konstruktionsanforderungen
- Veröffentlichter Design-Standard für eine Gefahrenklasse
- Wärmebehandlungsspezifikation auf Zeichnung
- Sensor-Leistungsangaben
- Mechanische Redundanz (ausfallsicher)
- Design für Prüfbarkeit
- Design- und Materialstandards (intern und extern)
- Dokumentation Aufzeichnungen über Best Practices, gewonnene Erkenntnisse (Lessons Learned) usw. aus vergleichbaren Konstruktionen
- Fehlerhandlungssicherheit (Poka-Yoke-Design, z. B. verhindert die Bauteilegeometrie eine inkorrekte Ausrichtung)
- Weitgehend identisch mit einem Design, das für eine vorherige An-wendung geprüft wurde, mit dokumentierter Leistungshistorie. (Wenn sich die Einsatz- oder Betriebsbedingungen geändert haben, ist eine erneute Validierung für die Übernahmekomponente erforderlich)
- Abschirmung oder Führungen, die potenziellen mechanischen Verschleiß, thermische Beanspruchung oder EMV minimieren
- Konformität mit Best Practices



DHBW Heidenheim ___

Schritt 5: Risikoanalyse


Aktuelle Entdeckungsmaßnahmen:

- Aktuelle Entdeckungsmaßnahmen finden eine vorhandene Fehlerursache oder die Fehlerart, bevor die Komponente für die Produktion freigegeben wird.
- Aktuelle Entdeckungsmaßnahmen müssen verständlich und umfassend beschrieben werden.
 Bezeichnungen wie "Prüfungen" oder "Labortest" reichen als Angaben für Entdeckungsmaßnahmen nicht aus.
- Verweise auf spezifische Prüfungen, Prüfpläne oder Verfahren müssen entsprechend dokumentiert werden, um anzugeben, dass das FMEA-Team ermittelt hat, dass die Prüfung tatsächlich die Fehlerart bzw. die Fehlerursache beim Auftreten erkennt.
- Entdeckungsmaßnahmen beschreiben etablierte Verifizierungs- und Validierungsverfahren, die zuvor zur Entdeckung möglicher Fehler herangezogen wurden.

Schritt 5: Risikoanalyse

Beispiele laufender Entdeckungsmaßnahmen:

- Funktionsprüfung
- Rissprüfung
- Umweltprüfung
- Fahrerprobung
- Haltbarkeitsprüfung
- Verschiedene Bewegungsuntersuchungen
- Hardware-in-the-Loop-Simulation
- Software-in-the-Loop-Simulation
- Design of Experiment
- Labormessungen zur Spannungsabgabe



Schritt 5: Risikoanalyse

- Priorität Hoch (H): Höchste Priorität für Maßnahmen. Das Team muss entweder eine angemessene Maßnahme identifizieren, um das Auftreten und/ oder die Entdeckung zu verbessern oder dokumentieren, warum keine verbessernde Maßnahme notwendig oder möglich ist, bzw. warum die verwendeten Maßnahmen angemessen sind.
- **Priorität Mittel (M):** Mittlere Priorität für Maßnahmen. Das Team sollte angemessene Maßnahmen identifizieren, um das Auftreten und/oder die Entdeckung zu verbessern oder dokumentieren, warum die Maßnahmen angemessen sind.
- **Priorität Niedrig (N):** Niedrige Priorität für Maßnahmen. Das Team kann Maßnahmen identifizieren, um Auftreten oder Entdeckung zu verbessern.
- Es wird empfohlen, dass mindestens bei der Bedeutung der Fehlerfolgen von 9-10 und der Aufgabenpriorität Hoch bzw. Mittel eine Überprüfung einschließlich getroffener Maßnahmen durch das Management erfolgt.
- **Die Aufgabenprioritäten dienen nicht zur Priorisierung** eines hohen, mittleren oder geringen Risikos, sondern zur **Priorisierung der Notwendigkeit von Maßnahmen**, um das Risiko zu reduzieren.
- Mindestens muss die Feststellung "Keine weitere Maßnahme erforderlich", eingetragen werden.

Schritt 6: Optimierung - Ziele


Ziele der Optimierung:

- Identifizierung der Maßnahmen, die für eine Reduzierung der Risiken notwendig sind
- Festlegung von Verantwortlichen mit Terminen für die Maßnahmenumsetzung
- Implementierung und Dokumentation der getroffenen Maßnahmen
- Bestätigung der Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen
- Neubewertung der Risiken mit den umgesetzten Maßnahmen
- Kontinuierliche Verbesserung des Designs
- Basis für eine Verbesserung von Produktmerkmalen und Vermeidungs-/ Entdeckungsmaßnahmen



Risiken sind Zusammenhänge von Fehlern, deren möglichen Folgen und Ursachen

Ursache und Wirkung werden in Fehler-Folgen-Ursachen-Ketten dargestellt



Vorgehensweise:

Erkennen der Zusammenhänge von potentiellen Fehlern, Ursachen und Folgen während der Entwicklung von Produkten

Priorisierung der Fehler-Folgen-Ursachen-Ketten anhand ihres Risikos

Definition, Einleitung und Überwachung von Abstellmaßnahmen für priorisierte Fehler-Folgen-Ursachen-Ketten



30.10.19



Die (Konzept-) FMEA - Vorbereitung



Merkmale (messbar), Beschreibung



Funktion abc wird nicht (100%ig) erfüllt



Auswirkungen auf:

- Spezifikation xyz iO/niO
- Sicherheit
- Kosten
- Timing
- Firmenpolitik
- ..





FIG.1 FIG. 2

Ein Beispiel:

Produkt: Kugelschreiber

Spezifikation: - ...

- soll 1000m schreiben

- ...

Funktionen: - ...

- Schreiben

- ...

Funktionsbeschreibung: Kugelschreibermine ,Tintenvorratsbehälter,

Kugel, Kugelhalter, Ausfahrmechanismus

der Kugelschreibermine


Fehler: Tintenvorrat leer, dadurch Funktion "Schreiben" nicht erfüllt

Folge: Spezifikation "soll 1000m schreiben" ist nicht erfüllt

Ursache: - Füllmenge zu gering (Produktion)

- Tinte ausgelaufen (Konstruktion)

- ...





Übungsaufgabe 6:

Schritt 1: Suchen und notieren Sie Fehler (=Funktion abc

nicht oder nicht 100% erfüllt), die an Ihrem Produkt

auftreten können und welche bewirken, dass als

Folge davon, die Spezifikation xyz nicht erfüllt

wird.

Plenum: Vorstellung der **Fehler-Folge-Ursache - Ketten**

Zeitrahmen: 15 Minuten




Wichtige Erkenntnisse zur FMEA

Ein Moderator ist obligatorisch!



- Der zu betrachtende Zeitraum im Produktlebenszyklus sollte VOR der FMEA genau festgelegt sein. Z.B. "Konzept bis Prototyp" oder "gesamter Produktlebenszyklus".
- Eine FMEA kann für FUNKTION, SPEZIFIKATION, LEBENSPHASE, BAUGRUPPE, ... durchgeführt werden
- Fehler-Folge-Ursache-Ketten müssen von EINER (vorher festgelegten)
 Flughöhe aus betrachtet werden!
- Die Folgen beziehen sich auf die Nichterfüllung einer Spezifikation.
- Fehler und Ursachen müssen sehr genau beschrieben.



Bewertung

Bedeutung B

Welche Bedeutung haben die Folgen des potenziellen Fehlers?


Auftretenswahrscheinlichkeit A

Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt ein Fehler mit einer bestimmten Ursache auf?


Entdeckungswahrscheinlichkeit E

Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Fehler mit einer bestimmten Ursache (zu einem zu definierenden Zeitpunkt) erkannt?

(Zeitpunkt: Bevor er zum Kunden gelangt; Bevor es zur definierten Folge kommt? Bevor das Konzept nicht mehr fristgerecht zur Produktfreigabe geändert werden kann).







Bewertung:

Auftretenswahrscheinlichkeit A Bedeutung B (vgl. Ergebnisse der gewichteten Summe aus PV) Entdeckungswahrscheinlichkeit E

Berechnung der Risikoprioritätszahl

(10-hoch ... 1-sehr unwahrscheinlich), (10-hoch ... 1-sehr gering) (10-sehr gering ... 1-hoch)

(RPZ=A*B*E 1 ... 1000-höchstes Risiko)



Im FMEA-Formblatt werden die Fehler-Folgen-Ursachen-Ketten dokumentiert und bewertet

			Risikoanalyse:		D-FMEA	für	Sy	/ste	m / Subsyste	m / Kompoi	nente				
			Abteilungen:		Moderation:				Bearbeitung:	xx	Änderungs-		_		
			Team:		Erstellung:			letzte Änderung:	15.01.2018	stand: 0	neuer Risikostand				
Ŋ.	Funktionen mit Qualitätsmerkmal	mögliche Fehler	mögliche Folgen	mögliche Ursachen	bestehende Abstellmaßnahmen	Auftreten	Entdeckun	RPZ	empfohlenen Abstell- maßnahmen	Verantwortlich / Termin	durchgeführte Abstell- maßnahmen	Auftreten	Bedeutung	Entdeckun	RPZ
1					V: **** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:				
2					V: **** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:				
3					V: ***** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:				
4					V: ***** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:				
5					V: **** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:				
6					V: **** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:			1	
7					V: **** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:				
8					V: **** P: ****				V: P: Effekt:		V: P:				





Einschub – Die FMEA-Tabelle

 Beispiel einer Konzept-FMEA bei der die Entwicklungsabteilung für das Projekt verantwortlich ist.



Ein Moderator ist für eine FMEA obligatorisch!



Einschub – Die FMEA-Tabelle

- Bewertungsmaßstab für Auftrittswahrscheinlichkeit, Bedeutung und Entdeckungswahrscheinlichkeit
- Kann und/oder MUSS je nach Produkt/Projekt/FMEA-Typ angepasst werden!

	Auftritts- wahrscheinlichkeit	Bedeutung	Entdeckungswahrscheinlichkeit			
Wert	Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler mit dieser Ursache auftritt.	Schwere beim Eintreten der beschriebenen Fehlerfolge	Wahrscheinlichkeit, dass wir den Fehler mit der Ursache noch erkennen können UND korrigieren können.			
10	sehr hoch	Äußerst schwerwiegender Fehler, der die Sicherheit beeinträchtigt und/oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verletzt, Existenzbedrohendes Firmenrisiko.	Der Fehler oder die Ursache wird nur äußerst schwer in der Entwicklungsphase erkannt und/oder es ist nahezu unmöglich noch eine Lösung umzusetzen.			
9	hoch	Ohne diese Funktion ist das Produkt nur beschränkt für den bestimmungsgemäßen				
8	посп	Gebrauch einsatzfähig, die Akzeptanz der Kunden wird leiden, der Erfolg des Produktes wird stark eingeschränkt.	der Entwicklungsphase erkannt und/oder es ist sehr schwer noch eine Lösung umzusetzen.			
7	mäßig	Funktionsfähigkeit des Produktes eingeschränkt; Notwendige vom Kunden genutzte Funktionen werden nicht erfüllt.	Der Fehler oder die Ursache wird erst nach der Entwicklungsphase erkannt oder Lösungen sind schwer umsetzbar, bzw. teuer.			
6	masig	Es ist mit erheblichen Einschränkungen in der Kundenakzeptanz zu rechnen.				
5	gering	Durch die Nichterfüllung dieser Funktion ist mit Einschränkungen bei der Akzeptanz	_ = =			
4	gomig	beim Kunden zu rechnen, der Erfolg des Produktes wird eingeschränkt.	werden wahrscheinlich über dem vorgegebene Budgetrahmen liegen.			
3	sehr gering	Nichterfüllen einer Funktion ist nicht unbedingt relevant für den Erfolg des	Es ist wahrscheinlich, dass der Fehler oder die Ursache rechtzeitig erkannt wird und noch Lösungen gefunden werden. Die Lösung wird im vorgegebenen Budgetrahmen liegen.			
2	35 353	Produktes.				
1	unwahrscheinlich	Funktionseinschränkung ist nur vom Fachpersonal erkennbar. Unwichtige Forderung im Vergleich mit den anderen Forderungen.	Wenn der Fehler oder die Ursache auftauchen sollte, wird es sicher in der Entwicklungsphase erkannt und es kann in jedem Fall noch eine kostenneutrale Lösung gefunden werden.			



30.10.19



Übungsaufgabe 7:

Schritt 3: Bewerten Sie jede Fehler-Folge-Ursache-Kette und

berechnen Sie jeweils die RPZ

Schritt 4: Legen Sie einen sinnvollen Schwellwert (SW) im

Risikoprioritätszahlenbereich fest, ab dem Risiken

als kritisch zu betrachten sind.

Plenum: Vorstellung der bewerteten Fehler-Folge-Ursache-


Ketten

Zeitrahmen: 15 Min




Einschub - Die Paretoanalyse

- Das Pareto-Prinzip (ugs. 80/20-Regel) geht davon aus, dass ein **großer Teil eines Problems** (80%) von nur **wenigen wichtigen Ursachen** (ca. 20 Prozent) beeinflusst wird.
- Zur Lösung von Problemen ist es daher zweckmäßig, die bedeutsamsten Ursachen zu identifizieren und Maßnahmen zur Beseitigung zu überlegen.






Die FMEA - Ergebnis





Die FMEA – Interpretation und weiteres Vorgehen





30.10.19



Übungsaufgabe 8:

Schritt 5: Erstellen Sie eine *Paretoanalyse* über die

identifizierten Risiken.

Plenum: Vorstellung der Paretoanalyse.

Zeitrahmen: 20 Minuten







Übungsaufgabe 9:

Schritt 6: Überlegen Sie sich für jede *Fehler-Ursache-Kette*

(RPZ>SW) eine Maßnahme zur Umgehung/

Minderung des Risikos fest.

Schritt 7: Ermitteln Sie den neuen Risikostand (RPZ₂) unter

Berücksichtigung der von Ihnen definierten

Maßnahme.

Plenum: Vorstellung der Maßnahmen inkl. der

Zweitbewertung der Fehler-Ursache-Ketten.

Zeitrahmen: 10 Minuten



Einschub – Die FMEA-Tabelle - Maßnahmen

- Bewertung der Maßnahmen nach verschiedenen Kriterien
- Zuordnung von Verantwortlichkeiten und verbindlichen Terminen

Nr.	RP∠	Abstellmassnahmen	finanziell	Machbarkeit technisch	t v zeitlich	Priorität 🔄	Verantwortung / Termin	
								FinanzieII gering < 10'000€ mittel > 10'000 < 100000€
								hoch > 100'000€ Technisch
								Einfach Mittel
								Komplex Zeitlich
								Kurz < 1/4 Jahr Mittel >1/4 < 1/2 Jahr Lang > 1/2 Jahr
								!!!Bewertungsskalen auf das Problem anpassen!!!





Übungsaufgabe 10:

Schritt 8: Bewerten Sie Ihre vorgeschlagenen Maßnahmen

(im Hinblick auf Kosten/Ressourcen und

Zeitaufwand=Umsetzungsdauer)

Plenum: Vorstellung der Maßnahmenbewertung.

Zeitrahmen: 10 Minuten



11: Diskussion der Ergebnisse

Schritt 9: Rekapitulieren Sie noch einmal in Ihrer Gruppe das

gesamte Vorgehen.

Sind noch Fragen offen?

Plenum: Fragen und Diskussion.

Zeitrahmen: 15 Minuten



Die Anwendung der risikoreduzierenden Methoden werden in den bestehenden Produktentstehungsprozess integriert

Beispielhafter Produktentstehungsprozess Anfor-Konstruk-Serien-Prototyp Konzept derungen tion anlauf Konzept-FMEA Neuproduktentwicklung Vorselektion Produkt-/Design-/System-FMEA Prozess-FMEA Prozessentwicklung Fehler-Prozess-Matrix Produktänderung / **DRBFM** Variantenprojekte Aktualisierung bei Änderungen Gate im Produktentstehungsprozess