

Mise en application des connaissances de Freecad apprisent lors de la précédente séance pour refaire le rotor du lidar avec des crans pour la courroie .





Mise en pause de la fabrication du Lidar pour l'utilisation d'un Lidar industriel RPLIDAR et tentative de le faire fonctionner avec le logiciel fournit "Robostudio", sans succès.