
16/12

Après avoir révisé les pièces, voici le résultat de la nouvelle impression :



Il reste encore une erreur sur le synchroniseur mais cette pièce peut être ré-imprimé en quelques minutes.

Il faut cependant trouver une tige assez fine et résistante pour relier le servomoteur à la bague.