
Demarrage
Initialisation du Système
GPIO
bus I2C/ SPI
compteurs d'impulsions
Jointure Reseau TTN
NON
Jointure reussite?
OUI
Réveil du micro-controleur
Acquisition des capteurs
SHT35
Anémomètre
Girouette
Pluviomètre
Pyranomètre
Traitement des données
moyennes + cumul pluie
Batterie Faible?
OUI
Positionner l'indicateur d'alerte dans la trame
NON
Construction de la trame
encodage des mesures en petits messages
Transmission LoRa
envoi de la trame sur le serveur
Downlink Recu?
OUI
Positionner l'indicateur dans la trame
NON
Retour en mode veille