


Вид сбоку (поза HOME), мм




РОБОРУКА 6 DOF – общие данные

J1 основание: NEMA17, прямой привод, $\pm 180^\circ$
 упорный подшипник 51106 (30×47×11)
 J2 плечо: MG996R на левой стойке
 J3 локоть: MG996R в локте (на правом плече)
 J4 наклон кисти: MG90S (в предплечье)
 J5 вращение клешни: MG90S
 J6 захват: MG90S, шестерни m1.5 z16

Плечо L1 = 100 мм, предплечье L2 = 100 мм
 Ось плеча над столом: 121 мм
 Ось наклона → центр шестерён: 71 мм
 Раскрытие губок: 0.6 ... 51 мм
 Стилль звеньев А, пальцы В

Раскладка по Y (левый борт +Y), мм:
 стойка L (27.5, 32.5), R (-40.0, -35.0)
 плечо L (12.5, 17.5), R (-34.0, -29.0)
 предплечье L (9.0, 12.0), R (-19.0, -16.0)
 кисть А (20.0, 23.0), В (-23.0, -20.0)

Толщины: 5 мм – 01...10; 3 мм – 11...21
 Лист 3 мм: 300×142 мм
 Лист 5 мм: 400×267 мм




Деталь 01: Основание нижнее
 Файл: 01_osnovanie_niz
 Оргстекло 5 мм, кол-во 1
 Габарит 140.0 × 140.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: $\varnothing 4.5 \times 4$
 (-60.00; -60.00)
 (60.00; -60.00)
 (-60.00; 60.00)
 (60.00; 60.00)
 B: $\varnothing 3.3 \times 4$
 (-50.00; -50.00)
 (50.00; -50.00)
 (-50.00; 50.00)
 (50.00; 50.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):
 10.0× 16.0 @ (-50.0; 0.0)




Деталь 02: Плита двигателя (верх основания)
 Файл: 02_plita_dvigatelya
 Оргстекло 5 мм, кол-во 1
 Габарит 120.0 × 120.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 12
 (-50.00; -50.00)
 (-0.00; -36.00)
 (-15.50; -15.50)
 (50.00; -50.00)
 (15.50; -15.50)
 (36.00; 0.00)
 (-36.00; 0.00)
 (-15.50; 15.50)
 (-50.00; 50.00)
 (0.00; 36.00)


B: Ø22.5 × 1
 (0.00; 0.00)



Деталь 03: Кольцо-центратор нижнее (51106)
Файл: 03_kolco_nizhnee
Оргстекло 5 мм, кол-во 1
Габарит 80.0 × 80.0 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 4
(-0.00; -36.00)
(-36.00; 0.00)
(36.00; 0.00)
(0.00; 36.00)
B: Ø47.5 × 1
(0.00; 0.00)




Деталь 04: Поворотный стол
 Файл: 04_povorotny_stol
 Оргстекло 5 мм, кол-во 1
 Габарит 120.0 × 120.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 10
 (-9.00; -37.50)
 (-0.00; -27.00)
 (-5.66; -5.66)
 (5.66; -5.66)
 (-27.00; 0.00)
 (-5.66; 5.66)
 (5.66; 5.66)
 (27.00; 0.00)
 (-9.00; 30.00)
 (0.00; 27.00)
 B: Ø5.5 × 1
 (0.00; 0.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):


12.2× 5.2 @ (-29.0; -37.5)
 12.2× 5.2 @ (11.0; -37.5)
 8.0× 16.0 @ (-50.0; 0.0)
 12.2× 5.2 @ (-29.0; 30.0)
 12.2× 5.2 @ (11.0; 30.0)



Деталь 05: Кольцо-центратор верхнее (резьба М3 метчиком)
Файл: 05_kolco_verhnee
Оргстекло 5 мм, кол-во 1
Габарит 60.0 × 60.0 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø2.5 × 4
(-0.00; -27.00)
(-27.00; 0.00)
(27.00; 0.00)
(0.00; 27.00)
B: Ø47.5 × 1
(0.00; 0.00)




Деталь 06: Стойка левая (MG996R плеча)
 Файл: 06_stoyka_levaуа
 Оргстекло 5 мм, кол-во 1
 Габарит 69.0 × 77.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 5
 (-35.50; 7.50)
 (-34.90; 45.00)
 (-34.90; 55.00)
 (14.60; 45.00)
 (14.60; 55.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):

5.2× 9.2 @ (-35.5; 16.5)
 41.2× 20.2 @ (-10.2; 50.0)



Деталь 07: Стойка правая (ось M4)
 Файл: 07_стойка_правая
 Оргстекло 5 мм, кол-во 1
 Габарит 69.0 × 77.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 1
 (-35.50; 7.50)
 B: Ø4.3 × 1
 (0.00; 50.00)


Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):

5.2× 9.2 @ (-35.5; 16.5)
 42.0× 12.0 @ (-5.0; 28.0)

Деталь 08: Задняя перемычка стоек
Файл: 08_pegemushka
Оргстекло 5 мм, кол-во 1
Габарит 72.5 × 22.0 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):


Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):
38.0× 10.0 @ (-3.8; 15.0)



Деталь 09: Плечо левое (на качалке MG996R плеча)
Файл: 09_plecho_levoe
Оргстекло 5 мм, кол-во 1
Габарит 140.0 × 38.8 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 7
(-6.36; -6.36)
(6.36; -6.36)
(30.00; 0.00)
(-6.36; 6.36)
(6.36; 6.36)
(52.00; 0.00)
(100.00; 0.00)
B: Ø7.0 × 1
(0.00; 0.00)




Деталь 10: Плечо правое (MG996R локтя)
Файл: 10_plecho_pравое
Оргстекло 5 мм, кол-во 1
Габарит 140.0 × 38.8 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 6
(65.10; -5.00)
(114.60; -5.00)
(30.00; 0.00)
(52.00; 0.00)
(65.10; 5.00)
(114.60; 5.00)

B: Ø4.3 × 1
(0.00; 0.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):
41.2× 20.2 @ (89.8; 0.0)




Деталь 11: Предплечье левое (MG90S наклона)
Файл: 11_predplechye_levoe
Оргстекло 3 мм, кол-во 1
Габарит 130.0 × 32.0 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 3
(0.00; 0.00)
(35.00; 0.00)
(68.00; 0.00)
B: Ø2.2 × 2
(80.70; 0.00)
(108.50; 0.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):

20.0× 6.0 @ (51.0; 0.0)
23.2× 12.6 @ (94.6; 0.0)





Деталь 12: Предплечье правое (на качалке локтя)
Файл: 12_predplechye_pravoe
Оргстекло 3 мм, кол-во 1
Габарит 130.0 × 32.0 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 7
(-6.36; -6.36)
(6.36; -6.36)
(35.00; 0.00)
(-6.36; 6.36)
(6.36; 6.36)
(68.00; 0.00)
(100.00; 0.00)
B: Ø7.0 × 1
(0.00; 0.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):
20.0× 6.0 @ (51.0; 0.0)





Деталь 13: Кисть А (на качалке наклона)
 Файл: 13_kist_A
 Оргстекло 3 мм, кол-во 1
 Габарит 53.5 × 39.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø1.5 × 14
 (-7.78; -7.78)
 (-6.36; -6.36)
 (9.19; -9.19)
 (7.78; -7.78)
 (6.36; -6.36)
 (-4.95; -4.95)
 (4.95; -4.95)
 (-4.95; 4.95)
 (-6.36; 6.36)
 (-7.78; 7.78)


B: Ø9.0 × 1
 (17.00; -8.00)

C: Ø6.0 × 1
 (0.00; 0.00)

D: Ø3.3 × 1
 (36.50; -5.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):

3.2× 8.2 @ (36.5; -16.0)
 3.2× 8.2 @ (36.5; 6.0)



Деталь 14: Кисть В (на оси)

Файл: 14_kist_B

Оргстекло 3 мм, кол-во 1

Габарит 53.5 × 39.0 мм

Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):


A: Ø9.0 × 1
(17.00; -8.00)

B: Ø3.3 × 2
(0.00; 0.00)
(36.50; -5.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):

3.2× 8.2 @ (36.5; -16.0)

3.2× 8.2 @ (36.5; 6.0)




Деталь 15: Плита сервы вращения
Файл: 15_kist_plita
Оргстекло 3 мм, кол-во 1
Габарит 46.0 × 35.0 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø2.2 × 2
(-0.00; -19.30)
(0.00; 8.50)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):
12.6× 23.2 @ (-0.0; -5.4)




Деталь 16: Задняя плита клешни (на качалке вращения)
 Файл: 16_kleshnya_zad
 Оргстекло 3 мм, кол-во 1
 Габарит 40.0 × 26.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 1
 (0.00; -11.00)
 B: Ø1.5 × 10
 (-13.00; 0.00)
 (-11.00; 0.00)
 (-9.00; 0.00)
 (-7.00; 0.00)
 (7.00; 0.00)
 (9.00; 0.00)
 (11.00; 0.00)
 (13.00; 0.00)
 (0.00; 7.00)
 (0.00; 9.00)
 C: Ø6.0 × 1
 (0.00; 0.00)

Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):

10.2× 3.2 @ (-11.0; -11.0)
 10.2× 3.2 @ (11.0; -11.0)




Деталь 17: Ладонь клешни
 Файл: 17_ladon
 Оргстекло 3 мм, кол-во 1
 Габарит 44.0 × 54.0 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 3
 (-12.00; 0.00)
 (-6.00; 22.00)
 (6.00; 22.00)
 B: Ø2.2 × 2
 (12.00; -19.30)
 (12.00; 8.50)


Окна, пазы (габарит X×Y @ центр):
 12.6× 23.2 @ (12.0; -5.4)



Деталь 18: Шестерня-рычаг R ведущая (на качалке)
 Файл: 18_shesternya_R
 Оргстекло 3 мм, кол-во 1
 Габарит 27.0 × 50.3 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):


A: Ø1.4 × 5
 (10.34; -7.83)
 (13.66; 7.83)
 (14.08; 9.78)
 (14.49; 11.74)
 (14.91; 13.69)
 B: Ø2.4 × 1
 (12.00; 0.00)
 C: Ø3.3 × 1
 (18.86; 32.28)



Деталь 19: Шестерня-рычаг L ведомая
 Файл: 19_shesternya_L
 Оргстекло 3 мм, кол-во 1
 Габарит 26.6 × 50.1 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):


A: Ø3.3 × 2
 (-12.00; 0.00)
 (-18.86; 32.28)



Деталь 20: Поводок (левый = правый)
Файл: 20_povodok
Оргстекло 3 мм, кол-во 2
Габарит 15.9 × 41.3 мм
Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 2
(6.00; 22.00)
(12.86; 54.28)



Деталь 21: Палец (4 одинаковых, левые перевёрнуты)
 Файл: 21_pales
 Оргстекло 3 мм, кол-во 4
 Габарит 23.6 × 63.5 мм
 Начало координат (синий +) — ось шарнира

Отверстия (центры от начала, мм):

A: Ø3.3 × 2
 (18.86; 32.28)
 (12.86; 54.28)