Reporte reparación de equipo de cómputo.



# Especificaciones del dispositivo

#### Modelo del sistema Dell Latitude E5540

Id. Del producto 00330-80000-00000-AA893

Cambio de disco duro HDD -> SSD 240GB

Instalación de Windows 10.

Cambio de Cargador.

Limpieza correctiva preventiva.

# Modelo del Sistema COMPAQ V3618LA

Id. Del producto 2CE7350D0K

Instalación de SO Windows 7 en HDD.

Limpieza correctiva preventiva.

### Modelo del sistema LENOVO

Id. Del producto -----

Instalación de Windows 10.

Limpieza correctiva preventiva.

### Modelo del sistema DELL

Id. Del producto -----

Cambio de disco duro HDD -> SSD 120GB

Instalación de Windows 10.

Cambio de Batería.

Limpieza correctiva preventiva.

(Se encuentra en reparación)