

Instrumentación Especializada Higiene y Seguridad

# MONITOREO DE GASES EN MINERIA

ING. JAVIER ALFONSO CLAVIJO G ESP. INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA



# **Objetivos**

- Reconocer que un adecuado monitoreo de gases peligrosos puede representar la diferencia entre LA VIDA Y LA MUERTE.
- Difundir sobre los riesgos atmosféricos que se pueden presentar en el interior de las minas.
- Capacitar sobre el uso adecuado de los monitores de gases.
- El personal opere de forma apropiada el monitor de gases y siga las recomendaciones de uso seguro.



### **Contenido**

- Gases a detectar.
  - Oxigeno
  - Metano
  - CO (Monóxido de Carbón)
  - CO2 (Dióxido de Carbón)
  - H2S (Sulfuro de Hidrogeno)
  - NO2 (Dióxido de Nitrógeno)
- 2. Tabla de puntos de alarma
- 3. Regulación Colombiana.
- 4. Reglamentación.
- 5. Operación Multidetector.
  - Características.
  - Accesorios.
  - Uso y Manejo.





### **Gases a Detectar**

- Oxígeno.
- Presencia de Gases Combustibles.

Metano.

Presencia de Gases Tóxicos.

CO

CO<sub>2</sub>

H<sub>2</sub>S

NO2





# OXIGENO O<sub>2</sub>

• NIVEL NORMAL DE OXIGENO EN EL AIRE: 20.9% Vol.

• **DEFICIENCIA** --> RESPIRACION.

(Combustión, Oxidación, Inertización)

NIVEL DE ALARMA: 19.5%.

NIVEL CRITICO: 16.0%.

• **ENRIQUECIMIENTO** --> INCENDIO.

(Equipos Oxi-Corte)

NIVEL DE ALARMA: 23.5% Vol.





# **Efectos del Oxigeno**



- Nivel Máximo de Seguridad (OSHA)
- Oxigeno en el aire
- Nivel Inferior (OSHA)
- Se afecta el juicio
- Primeros síntomas de Anoxia
- Respiración y pulso elevados
- Fatiga y dificultad para respirar
- Nauseas, vomito, inhabilidad para moverse y perdida del sentido
- Convulsiones, sofoco, se detiene la respiración y el corazón unos minutos después.
- Tiempo de vida: 3 5 minutos




# Gases Combustibles Metano



**Tetraedro del fuego** 



# **Regiones Mezcla Aire Gas**



LEL: LOWER EXPLOSIVE LEVEL
UEL: UPPER EXPLOSIVE LEVEL



# Fuentes de Ignición







Equipos no Intrínsecamente Seguros



Llamas Abiertas



Corto-circuito



Electricidad Estática



Descargas eléctricas - Rayos



# Dióxido de Nitrógeno NO<sub>2</sub>

- Gas marrón amarillento.
- Olor amargo desagradable.
- Subproducto en los procesos de combustión a altas temperaturas.
- Se presenta en la industria donde se quema Diesel.
- •Nivel permisible de 1 PPM.

GENERADORES
EXCAVADORA
MAQUINARIA PESADA
VOLADURAS







### **Efectos del NO2 en Humanos**



100 – 200 PPM

Opresión en el pecho, bronquitis aguda y muerte como consecuencia de una exposición prolongada.



# Sulfuro de Hidrogeno H<sub>2</sub>S

- Incoloro
- Olor: "huevos podridos"
- Gas pesado
- Asfixiante
- Descomposición materia orgánica (bacterias)
- Nivel permisible: 1 PPM

POZOS MINEROS
PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS
BASURAS











#### Efectos de H<sub>2</sub>S

0.13 PPM

Mínimo olor perceptible

1 PPM

Comienza irritación en los ojos; limite permitido de exposición

**100 PPM** 

Tos; irritación de los ojos; pérdida de sentido del olfato después de 2-5 min.

**500 PPM** 

Pérdida del sentido; para la respiración; muerte en 30 min – 1 hr.

1000 - 200<mark>0 PPM</mark>

Pérdida del sentido; cese respiración; muerte en minutos, aún cuando se saque a la persona al aire libre.



### Monóxido de Carbono CO

- Incoloro
- Sin olor
- "Asesino silencioso"
- Asfixiante
- Subproducto de combustión
- Nivel permisible: 25 ppm

VEHÍCULOS
CALENTADORES A GAS
SOLDADURA
ESTUFAS









#### **Efectos del CO**

25 PPM

Nivel de Exposición Permisible TWA (TPP) 8 horas/día, 5 días/semana.

400 PPM

Dolor en la frente en 2 a 3 horas.

1600 PPN

Dolor de cabeza, mareo, nausea en 20 min.; colapso y muerte en 1 hora.

6400 PPN

Dolor de cabeza y mareo en 1 a 2 min; pérdida sentido y muerte en 10 a 15 min.

12800 PPM

Efectos inmediatos; pérdida del sentido; peligro de muerte en 1 a 3 min.



### Dióxido de Carbono CO2

- Gas no Inflamable
- Sin olor
- Incoloro
- Sustancia asfixiante simple
- •Nivel Permisible 0,5

Bolsas de Gas de CO2 en la formación







### Efectos del CO<sub>2</sub>

0,03 %

No sucede nada, concentración normal en el aire.

0,3 % - 0,5%

Las concentraciones bajas provocan un aumento de frecuencia respiratoria y dolor de cabeza.

0,5 %

La ventilación pulmonar aumenta en un 5% PEL.

1,0%

Aparecen los primeros síntomas, como sensación de calor y humedad, falta de atención a los detalles, fatiga, ansiedad, falla de energía, debilidad en las rodillas

2,0 % Vol.

La ventilación pulmonar aumenta en un 50%, dolor de cabeza tras varias horas de exposición.

5 a 10 % Vol.

Jadeo y fatiga extremas al punto de quedar exhausto solo por respirar y dolor de cabeza agudo. La exposición prolongada al 5% puede provocar problemas de salud irreversibles.



# Puntos de Alarma y Valores Permisibles

Gas	Formula Química	Alarma Baja	Alarma Alta	TWA	STEAL
Dióxido de carbono	CO2	0.5 % Vol.	1 % Vol.	0,5 % Vol.	3 % Vol.
Monóxido de carbono	СО	25 PPM	50 PPM	25 PPM	400 PPM
Sulfuro de hidrogeno	H2S	1 PPM	5 PPM	1 PPM	5 PPM
Oxigeno	02	19,5 % Vol.	23,5 % Vol.		
Metano	CH4	0,5 % Vol.	1 % Vol.		
Dióxido de nitrógeno	NO2	3 PPM	6 PPM	1 PPM.	5 PPM.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists



# Regulación

**DECRETO 1335 DE 1987**. Regula las actividades de la explotación minera desde lo jurídico hasta lo técnico.





### **DECRETO 1335 DE 1987**

#### Contempla:

- Ventilación
- Valores Limites Permisibles para los gases (VLP). " en la actualidad se reglamentaron los valores dados por la ACGIH, según resolución 2400 de 1979, articulo 154.
- Temperatura
- Caudal aire respirable



# Regulación

**Articulo 26**. Establece el porcentaje mínimo de oxigeno 19% y el VPL de los gases contaminantes en las minas. 1985

Gas	Formula Química	Alarma Baja	Alarma Alta
Dióxido de carbono	CO2	0.5	5000
Monóxido de carbono	CO	0.0025	25
Acido sulfhídrico	H2S	0.0015	15
Anhídrido sulfuroso	SO2	0,001	10
Oxido de nítrico	NO	0,0035	35
Dióxido de nitrógeno	NO2	0.0005	5


Valor Limite Permisible Gases año 1985



**Bump Test Result** 

### Multidetector de Gas










# Descripción general MX6 IBRID





### **Sensores MX6 IBRID**

O2 Sensor Electroquímico

NO2 Sensor Electroquímico

H2S Sensor Electroquímico

CO Sensor Electroquímico

CO2 Sensor por absorción infrarroja

CH4 Sensor por difusión Catalítica



**Ubicación Sensores** 



### **Batería MX6 IBRID**

Baterías litio-ion (Li-ion), recargables de amplio rango

Duración de 36 horas continuas sin bomba.

Duración de 24 horas continuas con bomba.

Recomendación: Nunca tocar los contactos internos de la batería.



Carga restante	Iconos (color)	Iconos (color)
>100%	(azul)	🔰 (azul)
>75%	(azul)	(azul)
>50%	(azul)	(azul)
>25%	azul)	(amarillo)
>5%	(amarillo)	(rojo)



### Bomba de Muestreo MX6 IBRID

Bomba de aspiración.

Se alimenta con la batería del equipo.

Caudal de 0.5 Litros por minuto.

Rango Máximo de Succión 100 pies.

Alarma si se bloquea.


Recomendación: No utilice la bomba si no tiene un filtro. Si el filtro esta sucio puede dar valores erróneos





### Procedimiento de Medición MX6 IBRID

Muestreo en Minas.
Arriba, Medio y Fondo
(OSHA- mínimo a intervalos
de 4 pies), cada medición
debe ser de 2 minutos, es el
tiempo para que el sensor de
una medida con mayor
exactitud.





### Reglas de Muestreo MX6 IBRID



- 1. Orden de muestreo.
  - Oxigeno
  - Gas combustible
  - Gases tóxicos
- 2. Monitoreo continuo.
- 3. Uso de instrumentos confiables
  - Calibración
  - Bump test (verificación )



# Reglas de Muestreo MX6 IBRID

- Máxima Distancia 30 mts. con manguera 1/8
   Tygon o 3/8 Teflón
- 2. Regla de Muestreo del 2 por 2.

2 segundos por pie de manguera (requerimiento mínimo) 2 minutos de tiempo de muestreo (respuesta sensor)





### **Rutina Diaria**



Nota: Antes de realizar el ajuste de cero, se debe buscar un lugar con aire limpio.

**VERIFICAR BATERÍA** 



ESTABILIZAR A TEMPERATURA AMBIENTE



REALIZAR AJUSTE DE CERO



**BUMP TEST** 



**BORRAR PICOS** 



SELECCIONAR USUARIO



SELECCIONAR CAMPO



### **PREGUNTAS?**



# **GRACIAS**