| | PLANTILLA MODELO | D DE REVISIÓN 1.0 | Aclaraciones (BORRAR ESTA COLUMNA) |
|---------------------------|---|--|---|
| Nombre | Mauro Moreyra | | Nombre del autor del proyecto a revisar |
| Email | mauromoreyra@gmail.com | | |
| Nombre del proyecto | Equipo para la Localización Automátic | a de Vehículos AVL | |
| Repositorio o drive (url) | https://github.com/MauroMoreyra/EquipoAVL_pcb | | Colocar la url del repo git o si esta en drive, la url correspondiente |
| Fecha de la revisión | | 17/11/2018 | La fecha en la que se esta realizando la revisión. |
| Fecha último commit | Tue Nov 13 12:12:21 2018 -0300 | | La última entrada que se observa con un "git log" al momento de revisar. Para los casos del drive, la última fecha de modificación de esquemático, del pcb o del archivo de proyecto. |
| Curso CESE - PCB | Septiembre y Octube de 2018 | | |
| Resumen | Estado del esquemático | COMPLETO | Luego de terminar la revision, colocar según corresponda (se listan los calificadores ordenados según grado de avance): VACIO - BORRADOR - FALTANTES IMPORTANTES - FALTAN DETALLES - COMPLETO - FINALIZADO |
| | Estado del PCB | COMPLETO | Luego de terminar la revision, colocar según corresponda (se listan los calificadores ordenados según grado de avance): VACIO - BORRADOR - FALTANTES IMPORTANTES - FALTAN DETALLES - COMPLETO - FINALIZADO |
| Documentación | Revisor Comentarios | Diego Brengi OK | Nombre y apellido de quien revisa Si es que hay algún comentario sobre la documentación, por ejemplo si no se entiende de que se trata el proyecto. |
| Esquematico | | | Indicar por ejemplo si pide bibliotecas que no están, error de |
| | Bibliotecas de símbolos | El U501 (STS8C5H30L) esta como un símbolo multiparte??? | visualización de algún símbolo Verificar que el rótulo tenga información de autor, título del |
| | Rótulo | ОК | proyecto/circuito, etc. |
| | Jerarquía | ОК | Evaluar el uso de la jerarquía si es que contiene varias hoja. Si es simple hoja colocar SIN OBSERVACIONES. |
| | Prolijidad conexiones | ОК | Comentarios acerca de la claridad de las conexiones, junction de más, componentes encimados, etc. |
| | Flujo de izquierda a derecha | ОК | Mencionar los casos donde esta regla no se respete o se podría mejorar en este sentido. Mencionar si considera que se podría mejorar la organización |
| | Tensiónes de arriba hacia abajo | ОК | mencionar si considera que se podria mejorar la organización de ramas según las tensiones/corrientes de arriba hacia abajo. Dar ejemplos concretos mencionado referencias o zona del esquemático. |
| | Referencias de tensión | ОК | Evaluar el uso de etiquetas de alimentación. Dar ejemplos concretos mencionado referencias o zona del esquemático. Si considera que el autor podría haber realizado alguna |
| | Textos y leyendas | ОК | aclaración en el esquemático, alguna nota o identificar con líneas determinados bloques. |
| | ERC | OK | Realice el ERC y en caso de dar error, indicarlo. Cualquier otro detalle que se encuentre acerca del esquemático. Se puede comentar detalles circuitales, aunque |
| | Comentario esquemático 1 Comentario esquemático 2 | | no es el foco de nuestra práctica. |
| | Comentario esquemático 3 | | |
| | Huellas asociadas | OK | Revise que todos los símbolos tengan su huella asociada. |
| Asociación | | | Revise que las huellas sean las correctas. Esta operación lleva mucho tiempo e implica leer hojas de datos y realizar mediciones en el editor de pob, para la práctica evaluaremos a simple vista y comentaremos cualquier detalles que nos llame la |
| | Tamaño de las huellas Rótulo | OK OK | atención. Verificar que el rótulo tenga autor y título |
| | rectaio | Grila 0,5 mm y 0,25 mm? Margen dice 0,25 pero el DRC está en | vormour que er rotaio teriga autor y titulo |
| | Notas de grilla y márgen Notas ancho de pistas, vías y agujero | 0,2 mm | Hay una nota mencionando el márgen utilizado y la/las grillas? Hay una nota mencionando el mínimo ancho de pista, la mínima vía y el mínimo agujero permitido? |
| | de vía | | Aclara cuál es el fabricante o que capacidades se tomaron |
| | Notas fabricante | ОК | como referencia para el diseño? |
| | Notas terminación superficial Capas | OK 2 | Hay una nota con la terminación superficial? Estan correctamente configuradas las capas? |
| | | | Estan correctamente utilizadas las capas de cobre? Si es simple |
| | Capas de cobre | ОК | faz, se usó la capa superior o la inferior? |
| | Borde de PCB Ancho de pistas | OK OK | Esta realizado el borde de PCB en la capa correspondiente? Evaluar el ancho de las pistas usadas. Deben transportar altas corrientes? Son demasiado finas y se podrían haber hecho más gruesas? |
| | Tamaño de las vías | OK. Toda la corriente de entra de U502 pasa por una sola vía. | Se respetan los tamaños mínimos de diámetro y agujero de vía? |
| | | Pasa com márgen 0,2 mm. Se podría poner el márgen en 0,25 mm y luego configurar márgen particular de 0,2 mm para U301, U701, U202, U401y U601. Los errores que marque el DRC son los puntos más críticos del PCB y es recomendable trabajarlos, especialmente en la zona de U202. Algunos de estos puntos son sencillos de resolver y otros no tanto. El número actual de errores con márgen general 0,25 mm y de 0,2mm en ICs es de | Estan adecuadamente configurados el márgen general y los |
| | DRC | 90 (se pide bajar este número, resolviendo por lo menos los más sencillos de resolver). | mínimos de agujero y diámetro de via? Da algun error el DRC? Es evitable el error? |
| | Distribución de componentes | ОК | Los componentes estan adecuadamente distribuidos en toda el área del PCB? Hay zonas muy vacías o muy compactas? El PCB tiene un tamaño adecuado para la cantidad de |
| | Tamaño del PCB | ОК | componentes? Sobra espacio? Los componente estan ubicados de una manera inteligente para facilitar el ruteo? |
| | Posición de los componentes Alineación de los componentes | OK OK | Los componentes se ven prolijamente alineados? Se nota el esfuerzo del diseñador en ser prolijo? |
| | Conectores y componentes centrales | ОК | Los conectores se ubican en la periferia y los componentes con más conexiones en áreas centrales? |
| | Ruteo | Ingresar a los pads con pistas menores al ancho de pad, por ejemplo en U501. Ver consejo #2 de https://www.epectec.com/downloads/Top-10-Circuit-Board-Design-Checks.pdf | El ruteo es claro? Las pistas son generalmente cortas? Hay pistas muy largas que se podrían evitar? |
| | Áreas de cobre | ОК | Tiene áreas de cobre? Se aplicaron alivios térmicos? Se conecta con los nodos adecuados? Se podría mejorar la cobertura de cobre con algún cambio mínimo o simpl? |
| РСВ | Ágas do cobro hardes | OK | Se distinguen los bordes de las áreas de cobre según los |
| | Aeas de cobre - bordes | OK | consejos que se dieron en las guías? |

| Distancia al borde | OK. Sin esfuerzo se podrían alejar un poco más las dos vías de la señal U3_TX del borde derecho. | Cuál es la distancia mínima desde el borde del PCB hasta un pad, vía o pista? Cumple con la especificación del fabricante? |
|--------------------------|---|--|
| Agujeros de sujeción | ок | Tiene agujeros de sujeción? Son suficientes? Estan alineados? Son necesarios? |
| Fiduciales | Las referencias de los fiduciales se pueden ocultar. | Si tiene componentes SMD, tiene los fiduciales? Tiene lugar para colocar 3º Deben ir fiduciales en cada lado que tenga componentes SMD. |
| Serigrafía - Referencias | Resulta extraña el orden de la agrupación de referencias desde R215 hasta C229. Tiene alguna coherencia? Se podrían organizar como dos columnas a la derecha, donde las referencias aparecen según el ordenamiento de componentes: R218 C229 R215 R214 R212 R210 y así achicando un poco el tamaño de letra si es necesario. Lo mismo en otros sectores de muchos componentes, colocar las referencias en otro sector apartado, pero con la misma disposición para poder identificar. El conecpto se puede ver acá https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-MICRO/resources/A13-OLINUXINO-MICRO.pdf Y acá http://www.proyecto-ciaa.com.ar/devwikl/filo/xex/fetch.php?media=desarrollo:hardware:ciaa freescale:pcb bottom.jpg | Estan prolijamente ubicadas las referencias? Se entiende a cuál componente pertenece cada una? Si se sueldan los componentes, quedan tapadas? Hay referencias fuera del PCB? Hay referencias que podrían ocultarse, como por ejemplo agujeros o fiduciales? Estan todas las refrencias apuntanto para el mismo lado? |
| | OK | Hay alguna idicación sobre el nombre del PCB, un número de versión o una fecha que ayude a identificar el PCB. |
| Leyenda IND. ARG. | ОК | Tiene la leyenda IND. ARG. en el cobre? O en serigrafía. |
| Serigrafía - caras | ОК | Tiene serigrafia en ambas caras? Si tiene en ambas caras, es necesaria? |
| Serigrafía - componentes | ок | La serigrafía indica claramente la polaridad de los diodos, los capacitores polarizados, la pata uno de los integrados, etc.? |
| Serigrafía - Logos | Se podría poner el logo Designed with Kicad de la biblioteca symbol. | Tiene espacio para logos? Podrían ponerse? |
| Cotas | ок | Tiene las cotas para las dimensiones? Estan en la capa correcta? |
| Vista 3D | OK. Los modelos estan dentro del proyecto y las referencias se apuntaron relativas usando KIPRJMOD. | Esta completa la vista 3D? Si no se vé algún componente, indicar cuál. Verificar si no se visualiza porque falta el archivo o porque no tiene asignado un modelo 3D. |
| Comentarios PCB 1 | El circuito está bien resuelto en 2 capas, pero es un buen candidato para 4 capas, especialmente si se desea limpiar un poco el ruteo y distribuír mejor la alimentación (3,3V y GND). | Indique cualquier comentario en relación al PCB si no pertenece a ninguna de las categorías anteriores. |
| Comentarios PCB 2 | En la zona de U202 la distribución de GND no es muy buena. | |
| Comentarios PCB 3 | La distribución de GND en el circuito se podría mejorar con esta técnica, ver punto 2.2.3 y la figura 8 de http://www.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf | |
| Comentarios PCB 4 | El circuito es muy extenso y complejo, tener en cuenta que la revisión realizada es a los fines de la asignatura, y no se debe considerar como una revisión completa, la cual demoraría varios días. | |
| Comentarios PCB 5 | No se reviso la máscara antisoldante. El márgen actual en KiCad es de 0,051 y el ancho mínimo de 0,25 mm. Si se fabrica en Mayer, en algunos sectores puede que no llegue a entrar entre pad y pad. Consultar este tema al momento de fabricación y verificar en los gerbers. | |