Зона	Поз. Обозна- чение	Наименование		Кол.	Примечание
		<u>Резисторы</u>			
	R1R5	Резистор выводной, 220 Ом ±1% , 2W 2Bm		2	
	R6	Потенциометр WH9011B-10K L=15mm		1	
		<u>Светодиоды</u>			
	VD1, VD3	Светодиод LEDB-L-53MBDL		2	
	VD2	Светодиод LEDY-L-7113YT		1	
	VD2	Светодиод LEDR-L-7113ID		1	
				Ш	
	F12	F12 Датчик температуры и влажности Sensor DHT11		1	
	440				
	A16	Жидкокристалический дисплей DPY LCD1602		1	
	140	Muuraavava 2			
	H12	Микросхема для шагового двигателя ULN2003		1	_
	A12	I2C переходник		1	
	AIZ	120 перехооник			
	A05	A05 Микроконтроллер Atmel ATMega328P		1	
	7,00 manpenermpermer runer runegaezer		H		
	M1 Двигатель постоянного тока DC motor 6_9V		1		
	В1В2 Активный динамик ТМВ12А05		2		
	XP1	Разъем питания шп	пырьковый РС-2.8/5.5 5.5х2.8х9 мм	1	
				Ш	
		<u> </u>			
			ГУИР.400201.124 ПЭ1		
	Man Direct		Микропроцессорное устройство	Лит.	Масса Масштаб
	Изм. Лист Разраб. С	№ докум. Подп. Дата Сыромолотов	контроля параметров цеха термообработки изделий.	У	
	Пров. С Т. контр.	Селезнев	Перечень элементов.	Лист	Листов 1
	Н. контр.				•
	Утв.			ЫУ	′ИР, гр. 950501