	Zalvi				Anexo Sector 2	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	7	Revisión №: 0			Fecha:	Fecha:24/06/2020
						-1 1
	ليا	NOMBRE DEL OBSERVADOR : Gastón Lara	stón La	ara		FIRMAS ION LARA RU
						SHARELING SECTION STATES
	Deposito	Deposito de materiales varios	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
	e circulacion d	Vias de circulacion despejadas y carteleria	×			L'Un
				O *	* Restos de derrame de productos quimicos en bandeja de contencion con trapos contaminados. * Baldes con restos	* Retirar bandeja, limpiar en sector de lavadero o cambiar por una nueva. *Retirar residuos depositados dentro de la bandeja (\mathcal{M})
	La zona esta libre de Derrames	Derrames	×			de contencion.
	se encuentra	Los IBC se encuentran identificados.	4			
	as de los tanqu	Valvulas de los tanques cerradas correctamente				
	oductos palleti	Los productos palletizados se encuentran en buen	_			Limpiar los baldes y almacenar en un lugar fuera de las vias de
	estado y ordenados.		×		* Baldes fuera de lugar.	circulacion.
						* En lo posible almacenar los productos quimicos separando los liquidos de los solidos. * Mantener una linea de acopio , que los IBC como los pallets respeten una linea de acopio evitando que
	los objetos se	Todos los objetos se encuentran en su lugar	1_	-	The state of the s	obstaculice el acceso para control.
	Herra Absorbente		×	-	Edicates of the Charles	
	enamiento de l	Almacenamiento de Hojas de Seguridad		×		
				3	otache de llesiduo llevo (hefirar)	Realizar limpieza completa del sector, colocar tachos de
	esta libre de l	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,		*		residuos para disponer de los mismos y evitar que se
	o , etc)	T.	-	-	napos, presintos, rejes, restos de etiquetas, mangueras.	citaciti es suitos por varios lagares.
	de recuperaci	Tanque de recuperacion se encuentra vacio	×		* Lleno en un 90% (esta lleno con agua de lluvia)	Vaciar tanque de recuperacion, de forma preventiva antes del retiro del agua realizar toma de PH (Coordinar con Laboratorio)
	os materiales e	Todos los materiales estan dentro del deposito	×			Med has
	teriales estan s	Los materiales estan sobre platea impermeable	×		ior se encuntran	veniai ibe o colocai nylogi tormando dha bernha de concencion
-	leros electrico	Los tableros electrico se encuentran con acceso libre	×		riant	Mover IBC y coordinar con el sector de mantenimiento para que se acondicionen y muevan los tableros electricos a un lugar que genere un limita para el acopio de IBC.
14 con las carga vigente.	ntores se encu carga vigente.	Los extintores se encuentra en buena condiciones y con las carga vigente.		08 Ex		Cajas de los extintores deformadas, ver de acondicionar las cajas o retirar.

(On Acotamions

-	Deposito solido Quinpe	S S	Óbservaciones	Medidas Correctivas	
			* Pallets con producto quimicos desordenados. * Tachos de residuos * Mantas hidrofilicas usadas * Bines con carton	* Pallets con producto quimicos desordenados. * Tachos de *Realizar orden y limpieza del sector, ordenar los elementos de residuos * Mantas hidrofilicas usadas * Bines con carton forma tal que no obstaculice la via de circulación. Retirar los	
_	Vias de circulacion despejadas y carteleria	×	llenos.	bines con carton (llevar a recibladora)	
	W0			*Retirar restos de solidos derramados en el deposito. * Verificar	*
		-	* Restos de producto solido derramados en varios lugares.*		
			pallet de bicarbonato de sodio con bolsas rotas y derrame	repalletizar. * Los pallets deberan quedar correctamente	
	La zona esta libre de Derrames	×	en el suelo.	identificados.	
			Pallets con restos metalicos , partes de bombas * IBC de	Coordinar con el sector de Mantenimiento , almacen y planta	-
			hipoclorito de sodio sobre la via de circulacion. *Elementos	hipoclorito de sodio sobre la via de circulacion. *Elementos para verificar los elementos que se encuentren fuera de lugar.	g
	Todos los objetos se encuentran en su lugar	×	de izaje sobre pallets.		٠ ا
	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,				
	papeles, etc)	×	* Tapas, presintos, bolsas.	Realizar orden y limpieza.	
	Tierra Absorbente x				
	Los productos almacenados se encuentran				
	identificados				
	Almacenamiento de Hojas de Seguridad				
	Los extintores se encuentra en buena condiciones y		Extintor obstruido por pallets con productos quimicos.	Liberar el acceso al los extintores - Recordar que los extintores	
	8 con las carga vigente.	×	Extintor Nº 204186 Vto: 03/2022 - Nº 625124 Vto: 05/2022	Extintor Nº-204186 Vto: 03/2022 Nº-625124 Vto: 05/2022 deben estar libre de acceso para utilizar en caso de emergencia.	President of the Parametria Control of the Control
				Ver estado de tomas corrientes , algunos tomas corrientes	3
	Los tableros electrico se encuentran con acceso libre x			estan sueitos y con los caples a la Vista.	

2 :	Deposito de Clariant 3	ON IS	Observaciones	Medidas Correctivas	
			*IBC con producto en la via de circulacion sin base	Almacenar la mayor cantidad de IBC dentro de los depositos. Dar prioridad al almacenamiento de los productos inflamables.	3
Н	Vias de circulacion despejadas y carteleria	×	impermeable * Ramas cortadas tiradas detrás de lugar de acopio	Los IBC que queden fuera de los depositos , deberan quedar lejos de la vias de circulacion y sobre nylon.	
7	La zona esta libre de Derrames				
			* Idem al punto 1. * Materiales para cerco perimetral		
			(alambre, postes de cemento, bloques de hormigon, recorte	(alambre, postes de cemento, bloques de hormigon, recorte Retirar los materiales y almacenar dentro de almacen o en zona	
3	3 Todos los objetos se encuentran en su lugar	×	de chapa)	/ parcial de chatarra. (Depres polyty, aldribe	3
			* Tachos llenos con restos de madera , nylon , presintos y		egens
	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,		restos metalicos. * Tacho negro lleno de solido	Vacia tachos de residuos , la tierra contaminada almacenar en	-
4	4 papeles, etc)	×	contaminado.	deposito transitorio de residuos condicionados. / / /	

* (5 Hs retirent algunas dernames of soludo. (Acido citrico) y de Cal.

10	9		8	7	9	5
Los extintores se encuentra en buena condiciones y con las carga vigente.	pileta de contencion se encuentran sobre membrana impermeabilizadora.	Todos los elementos que se encuentran fuera de la	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	Tierra Absorbente	5 Los IBC estan identificados
×			×	×	×	×
	×					
Extintor de 10 kg № 267336 Vto: 11/2022						
Agregar un carro extintor de 25 kg ABQ PQS (Sector de HSE)		>				

Firma de Responsable de Sector;

Grannini Partin

GASTON LARA RIVERU Seguridad e Higiens 16/08/672

Se avior foragrapio de la observedo.

Varificado por los bontas

techo 03/03/221

Obsalvacenes: . Thetirar Vocas (IBC), Almacenar en un sol lugar. · Almacenar IBC can products Dentro del diposito (hay lugar)

of fromoder correctements los stib del cliente, para tener mayor lugar de Acopio.