



Durante el mes de **ABRIL** se registraron en la compañía un total de 4 incidentes de baja gravedad y solo con pérdidas materiales.



11/4

Derrame de Acido Clorhídrico en zona de estacionamiento de flota pesada. Dicho incidente fue generado por la unidad 110, la cual fue cargada el día viernes para realizar una descarga en locación. Al momento de la detección del derrame la unidad ya no se encontraba en el lugar.



19/4

El operario Romero Facundo se encontraba asistiendo a su compañero Patiño Fabian en el cambio de una acople y reducción de IBC utilizado para el almacenamiento de hipoclorito de sodio para las ventas al público general. Facundo se acercó hasta el sector de mantenimiento para solicitar a Jara Cristian una rosca de media (1/2 pulgada) para acoplar la canilla esférica metálica. Al abrir la válvula se generó un spray que tomo contacto con ambos ojos del operario, en especial el derecho. El operario en ese momento no estaba usando los lentes de seguridad. Jara al ver la situación da aviso al sector de logística y comenzó a realizar lavado de los ojos con solución fisiológica. Una vez enjuagados los ojos se lo llevo hasta la clínica del ojo Santa Lucia en donde se realizó un lavado de ojos y luego un monitoreo del interior de ambos ojos.

## Reunión Informativa HSE



El Sr. Lara Dante le solicita al Sr. Orellano Damián realizar el trasvase de gasoil desde el batán de combustible hacia el tanque de 4 m<sup>3</sup>. Damián comenzó a realizar la descarga de la forma habitual como lo hacía ya hace un tiempo. Para tener control de la manguera y de llenado se encontraba parado sobre la pasarela aérea ubicada sobre el tanque de 4 m<sup>3</sup>. En un momento siente un fuerte ruido, cuando mira el batán vio que las chapa del mismo se había deformado (Chupado). Automáticamente corto el accionamiento de la pistola de gasoil y bajó de la plataforma para parar el funcionamiento el surtidor.



29/4

El operario Ranterias Alexis, se encontraba realizando un trasvase de la unidad 110 a la unidad 111. En un momento Alexis abandona el puesto de trabajo y se dirige hasta el sector de carga de combustible en donde se encontraba Romero Facundo y Betancur Juan Pablo para comentar que la bomba de la HCL no estaba funcionando correctamente.

Cuando regresa al puesto de trabajo detecta que por el tanque de agua de lavado de línea esta rebalsando con el ácido trasvasado, ocasionando un derrame de 5m² aproximadamente.





¡Gracias por su atención!